



PVC ablak és ajtó használati és karbantartási útmutató

PVC ablak és ajtó használati és karbantartási útmutató

Tisztelt Ügyfelünk!

Ön első osztályú, nemzetközi minőségi előírásoknak megfelelő terméket vásárolt. A termék a legnagyobb gondossággal, modern technológiával, az európai szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszerben készült. PVC profilú termékeink élettartama több évtized. Annak ellenére, hogy funkcionálisan egyszerű termékről van szó, fontos néhány szempont betartása a helyes használat, karbantartás és ápolás érdekében. Bízunk benne, hogy az útmutató áttanulmányozása hozzájárul ahhoz, hogy Ön hosszú távon elégedett legyen termékével.

****Beépítést követő tisztítás****

A PVC profilok ellenállnak a mésszel és cementtel szemben, de a felületeket védőfólia óvja az esetleges szennyeződéstől. A fóliát ajánlott a beépítést követően, legkésőbb egy hónapon belül eltávolítani, mert a napsugárzás hatására később nehezebb lehet az eltávolítása.

A habarcs és egyéb anyagok szennyezése károsíthatja a profilokat, az üveget és a vasalatokat. A friss szennyeződést mindig azonnal, nedves ruhával távolítsa el – soha ne szárazon!

A megkötött maradványokat fa vagy műanyag spatulával távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy a vasalat és a tömítés ne szennyeződjön, mert az hibás működéshez vezethet. A tok alsó részében található vízelvezető nyílásokat tartsa tisztán.

****Tisztítás használat közben****

A PVC profilok felülete sima és könnyen tisztítható. Használjon háztartási, semleges pH-jú

tisztítószer. Kerülje a durva szemcsés, karcoló anyagokat, drótkeféket és oldószereket (pl. benzin, aceton, ammónia).

Ha makacs szennyeződéssel találkozik, forduljon a gyártóhoz tanácsért.

****Vasalat és tömítés karbantartása****

A zsanérokat és záratokat évente egyszer néhány csepp olajjal kenje meg. Csak gyanta- és savmentes olajat használjon. A tömítéseket évente legalább egyszer kenje be glicerinnel vagy szilikonápolóval, különösen a tél beállta előtt.

****Szellőztetés****

Az új, jól záródó ablakoknál a párá sodás természetes jelenség, nem hiba. A régi ablakok résein keresztül távozott a nedvesség, míg az új ablakoknál tudatos szellőztetésre van szükség.

Szellőztessen reggel 10–15 percig, majd napközben rövidebb ideig többször. Télen a rövid, intenzív szellőztetés hatékonyabb, mint a tartósan bukóra nyitott ablak. A rendszeres szellőztetés megakadályozza a penészedést és a falak nedvesedését.

****Ablakbeállítás****

Az anyag hőtágulása és az épület mozgása miatt idővel szükség lehet finom beállításra. Ez természetes folyamat. A mellékelt imbuszkulccsal (4 mm) a legtöbb kisebb beállítás elvégezhető.

Ha az ablak „szorul” vagy nem zár megfelelően, a szárnyat kis mértékben el lehet mozdítani.

Ha a beállítás bonyolultnak tűnik, bízza szakemberre.

****Szerviz és jótállás****

Amennyiben szaktanácsra vagy szervizre van szüksége, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.

A garancia keretében a hibákat szakszerűen és díjmentesen kijavítjuk.

A panasz bejelentéséhez kérjük adja meg: nevét, szerződés számát, a panasz tárgyát és az érintett termék pontos adatait.

****Javasolt karbantartó készlet****

Ablakai hosszú élettartamának megőrzéséhez ajánlott:


1. Műanyag felületápoló szer (PVC ápoló)
2. Szilikonápoló tömítésekhez
3. Kenőolaj vasalatokhoz
4. Puha törlőkendő



****Beállítási útmutató röviden****

- Ha a szárny alul szorul: a zsanért kissé felfelé állítsa.
- Ha a szárny felül szorul: a zsanért lefelé állítsa.
- Ha a záródás túl laza: növelje a nyomóerőt a zárópontnál.
- Ha a záródás túl erős: csökkentse a nyomóerőt.


Ezen útmutató betartásával hosszú távon megőrizheti ablakai kifogástalan működését és megjelenését.

Műszaki tanácsadás: +36 70 7887111 info@energowindow.hu





Probléma:
A szárny
lent szorul




1. kép

Megoldás:
Elforgatás balra –
szárny eltolása felfelé.
Megj.: A beállítás
megkezdése előtt
csúsztassa fel a zsanér-
sapkát.



2. kép

Probléma:
A szárny
fent szorul




3. kép



4. kép

Probléma:
A szárny
alul és fent
a kilincs
főltt szorul




5. kép

Megoldás:
Jobban becsavarozni az
állító csavart, és szükség
esetén a 2. képen látható
módon eljárni.



6. kép

Probléma:
A szárny a
kilincs
oldalán
szorul




8. kép

Megoldás:
Szárny eltolása a
kilincstől – jobban
becsavarni a beállító
csavart



8. kép

Probléma:
A szárny a zsanérok
oldalán szorul




9. kép

Megoldás:
Szárny eltolása.
Még jobban
kicsavarni a beállító
csavart



10. kép

Probléma:
A szárny nem
zárható teljesen be,
túlságosan el van
tolódva a zsanérok
oldal irányába



11. kép

Ok:
a 12. képen látható
biztosíték nem
fekszik fel a tok
ellendarábjára

Megoldás:
10., esetleg 2. kép
szerinti eljárás



12. kép

Ablaknyomás beállítása

A 13. és 14. képen látható elzáró pontok elforgathatók (például 10. kulccsal),

Bejáratí ajtó alapvető beállítása

A bejáratí ajtószárny állásának beállítását minden zsanér esetében el kell végezni.



Magasság beállítás:
Távolítsa el a tokrész alsó takaró elemét, az ajtószárny alaphelyzetben +1/+5 mm-rel állítható be.



Oldalak beállítása:
Eltávolítani az oldalsó takaró elemet (a rögzítő csavar meglazítása nélkül!). Oldalak beállítása +/- 5 mm.



Nyomás beállítása:
Távolítsa el a tokrész felső takaró elemét, a nyomóerő alaphelyzetben +/- 2 mm-rel állítható be.